

CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

F767
8



ALV bvba

Gotevlietstraat 42 - 8000 Brugge
Tel 050/31 84 87
info@tc-alv.be - www.tc-alv.be
BE0824 539 491

KLANT: 9035
Naam: Reinbeem
Adres: _____
Tel: 0472/200194
E-mail: _____
Adres tank: Pontstraat 21
9831 Jemle

Tankinhoud: 5000 liter EW DW OG BG Datum plaatsing:/...../..... <95'
Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Andere:

Uitgevoerde controles:	OK	NOK	NVT	Opmerkingen
Inzage vorig attest:	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Overvulbeveiliging:				
sonde O Fluit <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoeveelheid: <u>0</u> cm				
pH :..... (min 6) geleidbaarheid:..... (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat/ inkuiping	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rond vulpunt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitwendig zichtbare delen:				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niveaumeting:				
Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraustatisch <input checked="" type="checkbox"/> Ultrasoon <input type="checkbox"/> Peillat <input checked="" type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/>				
Potentiaalmeting <u>-492</u> Mv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kathodische bescherming:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lekdetectieapparaat:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano <input type="checkbox"/>				
Peilputten <input type="checkbox"/> Andere <input type="checkbox"/>				
Dichtheidstest: SDT <input checked="" type="checkbox"/> Testo <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOVENGRONDSE TANK:				
Algemene staat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tankwanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
waterdicht <input type="checkbox"/> koolwaterstofdicht <input type="checkbox"/>				

OPMERKINGEN:

Tank OK
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BESLUIT:

Groen
De installatie voldoet aan alle bepalingen
 Oranje
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden.
De tank mag nog bijgevuld worden
 Rood
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

Erkend technicus
Naam: Johnny Fonteyne
Erkenningsnummer: SV 02802
Handtekening technicus: _____

Datum keuring: 22 / 01 / 2019
Attest geldig tot: 22 / 01 / 2024

Handtekening klant:
